



каталог 1

БК 001

ВЕС 3,42/ РАЗМ 19
КР 1,7-9

БК 002

ВЕС 3/ РАЗМ 19
КР 1,2-23 ; ЖЕМ 8-1

БК 003

ВЕС 4,92/ РАЗМ 19
ГР 9*15-1

БК 004

ВЕС 3,85/ РАЗМ 19
КР 2,8-1

БК 005

ВЕС 4,5/ РАЗМ 20
КР 3,0-1

БК 006

ВЕС 5,08/ РАЗМ 19,5
МАРК 3,5*7-1

БК 007

ВЕС-4/ РАЗМ 20
БАГ 3,4*4,4-1

БК 008

ВЕС 3,3/ РАЗМ 20
КР 4,0-3

БК 009

ВЕС 4,6/ РАЗМ 20,5
КР 0,95-11 ; 1,1-18

БК 010

ВЕС 3,2/ РАЗМ 19
КУШ 6,,6*9,3-1

БК 011

ВЕС-2,6/ РАЗМ 19
КР 1,1-12 ЖЕМ 8-1

БК 012

ВЕС-2,8/ РАЗМ 18
КР 1,3-6; 2-3 ЖЕМ 7,5-1

БК 013

ВЕС 2,4/ РАЗМ 19
КР 2,0-1 ; 6,9-1

БК 014

ВЕС 2,9/ РАЗМ 19
ГР 5,2*7,3-1

БК 015

ВЕС 3/ РАЗМ 19
КР 1,15-47

БК 016

ВЕС 3,6/ РАЗМ 18,5
КР 1,6-3 ГР 7*10-1

БК 017

ВЕС 2,35/ РАЗМ 19,5
КР 2,0-1; 7,1-1

БК 018

ВЕС 9,2/ РАЗМ 20,5
КР 3,9-1

БК 019

ВЕС 3/ РАЗМ 20,5
КР 3,0-2; 3,9-1

БК 020

ВЕС 7,09/ РАЗМ 20
КР 1-43

БК 021

ВЕС 3/ РАЗМ 20,5
КР 1,1-16 БАГ 2,1*3-1

БК 022

ВЕС 8,9/ РАЗМ 23
КР 1,3-14
ИЗУМР 12,6*12,6-1

БК 023

ВЕС 7,4/ РАЗМ 22,85
КР 1,3-8 ИЗУМР 12,6*12,6-1

БК 024

ВЕС 2,96/ РАЗМ 19
КР 2,6-1 МАРК 2,7*5,4-1
2,8*5,6-1
2,9*5,8-1

БК 025

ВЕС 9,1/ РАЗМ 22
КР 1,5-2

БК 026

ВЕС 6,72/ РАЗМ 22
КР 2,0-10

БК 027

ВЕС 9,7/ РАЗМ 22
КР 3,0-1

БК 028

ВЕС 1,95/ РАЗМ 18
КР 1,7-1;1,8-1;1,9-1

БК 029

ВЕС 2/ РАЗМ 18,5
КР 1,8-1

БК 030

ВЕС 2,2/ РАЗМ 18
КР 1,5-2; 1,7-2

БК 031

ВЕС 4,44/ РАЗМ 17,5
КР 1,6-7 ЖЕМ 9,7-1

БК 032

ВЕС 6,5/ РАЗМ 19
КР 1,9-2; 4,6-1
ПРИНЦ 2,4*2,4-2

БК 033

ВЕС 20,3/ РАЗМ 17,5
КР 1,3-2; 1,4-54; 1,5-2

БК 034



ВЕС 8,2/ РАЗМ 18,5
КР 2,0-2; 5,5-1

БК 035

ВЕС 4,3/ РАЗМ 17,5
КР 1,3-32; 8,4-1

БК 036

ВЕС 6,4/ РАЗМ 17,5
КР 1,3-2; 1,4-8; 1,5-42

БК 037

ВЕС 5,95/ РАЗМ 18
КР 1-32; 1,1-54; 1,3-15
КР 1,4-8; 1,5-3;

БК 038

ВЕС 9,8/РАЗМ 21

БК 039

ВЕС 9,7/ РАЗМ 21

БК 040

ВЕС 5,3/РАЗМ 17
ПРИНЦ 5,75*5,75-1

БК 041

ВЕС 7,6/ РАЗМ 18
ПРИНЦ 11,5*11,5-1

БК 042

ВЕС 4,6/ РАЗМ 18,5
КР 6,1-1; 1,7-23; 1,6-2

БК 043

ВЕС 14/ РАЗМ 16,5
КР 1,3-21

БК 044

ВЕС 10/ РАЗМ 17
КР 1,3-55; 1,8-12;
13,8-1

БК 045

ВЕС 7,6/ РАЗМ 19,5
МАРК 2,6*5,25-2;
2,7*5,45-1;3,15*6,3-1;
3,6*7,15-1

БК 046

ВЕС 11,4/ РАЗМ 18,5
КР 1,4-1; 1,6-1; 2,2-2
2,35-2; БАГ 7*14-1

БК 047

ВЕС 4,9/ РАЗМ 19
КР 1,7-18 ОВ 10,7*15-1

БК 048

ВЕС 4,65/ РАЗМ 18,5
МАРК 7*14-1

БК 049

ВЕС 8,7/ РАЗМ 18
КР 2,0-10; 2,1-8; 2,4-2; 3,2-1

БК 050

ВЕС 4,34/ РАЗМ 21

БК 051

ВЕС 6/ РАЗМ 20

БК 052

ВЕС 13,85/ РАЗМ 17,5
КР 1,8-10

БК 053

ВЕС 9,55/ РАЗМ 17,5

БК 054

ВЕС 7,75/ РАЗМ 18
КР 1,3-29; 1,4-6; 1,5-1; 2,0-2; 2,1-2

БК 055

ВЕС 11,44/ РАЗМ 21
КР 3,2-1

БК 056

ВЕС 9,6/ РАЗМ 17,5
КР 1,7-17; 1,8-9; 1,9-8

БК 057

ВЕС 4,3/ РАЗМ 18
КР 1,3-14; 3,4-1

БК 058

ВЕС 5,5/ РАЗМ 18
КР 3,9-1

БК 059

ВЕС 4,96/ РАЗМ 18
КР 1,0-4; 1,1-32; 1,15-3; 1,3-1; 3,9-1

БК 060

ВЕС 10/ РАЗМ 18
КР 1,3-3; 1,4-19; 1,5-13; 6,7-1

БК 061

ВЕС 8,6/ РАЗМ 18,5
КР 1,3-2; 1,4-20; 2-6
КУШ 5*6-1

БК 062

ВЕС 13,1/ РАЗМ 17,5
КР 1,1-35 ОВ 8,9*11,9-1

БК 063

ВЕС 9,12/ РАЗМ 18
КР 1,2-46; 1,4-22
ПРИНЦ 3*3-1

БК 064

ВЕС 9,6/ РАЗМ 18,5
КР 1,1-30

БК 065

ВЕС 5,6/ РАЗМ 18,5

БК 066

ВЕС 7,65/ РАЗМ 20

БК 067

ВЕС 5/ РАЗМ 18,5
КР 1,5-9; 1,6-13

БК 068

ВЕС 43,6/ РАЗМ 20

БК 069

ВЕС 24,3/ РАЗМ 22

БК 070

ВЕС 4,5/ РАЗМ 17
КР 1,1-44

БК 071

ВЕС 2,9/ РАЗМ 16
КР 1-14; 2,0-12; 4,4-1

БК 072

ВЕС 3,1/ РАЗМ 16
КР 1,0-19; 1,2-6; 1,9-1
2,0-12

БК 073

ВЕС 7,7/ РАЗМ 16
КР 1,2-9; 1,3-14
3,9-1

БК 074

ВЕС 4,3/ РАЗМ 17
КР 2,3-2 ОВ 6,4*9,6-1

БК 075

ВЕС 6/ РАЗМ 17
КУШ 13*18-1

БК 076

ВЕС 8,7/ РАЗМ 17,5
КР 1,0-49; 1,1-16; 1,2-1

БК 077

ВЕС 5,4/ РАЗМ 17,5
КР 1,6-21

БК 078

ВЕС 6,9/ РАЗМ 18,5
КР 1,5-15; 1,6-8; 1,7-3
КР 2,0-1 ГР 4*5,35-10

БК 079

ВЕС 8,75/ РАЗМ 19

БК 080

ВЕС 11,4/ РАЗМ 18,5
КР 1,2-2; 1,3-2; 1,5-3
1,7-1; 2,2-4; 2,3-4;2,4-2
БАГ 6,9*13,5-1

БК 081

ВЕС 9,95/ РАЗМ 17,5
ИЗУМР 10*15-1

БК 082

ВЕС 4,4/ РАЗМ 17,5
КР 1,0-3; 1,1-46

БК 083

ВЕС 9,85/ РАЗМ 18
КР 1,1-3; 1,2-13

БК 084

ВЕС 4,7/ РАЗМ 18
КР 1,3-34; 1,4-12
4,0-1

БК 085

ВЕС 9,16/ РАЗМ 18
КР 1,6-123

БК 086

ВЕС 25,46/ РАЗМ 22
КР 2-24 ПРИНЦ 10,5*10,5-1

БК 087

ВЕС 5,8/ РАЗМ 18
КР 1,25-12
ПРИНЦ 2*2-3

БК 088

ВЕС 9,2/ РАЗМ 18,5

БК 089

ВЕС 24,6/ РАЗМ 20,5

БК 090

ВЕС 6,1/ РАЗМ 18,5
КР 1,5-18; 1,6-12
БАГ 5,15*24,6-1

БК 091

ВЕС 4,6/ РАЗМ 18
КР 1,0-11; 1,1-2;1,2-3;
1,25-1

БК 092

ВЕС 9/ РАЗМ 17,5
КР 1,2-4;1,3-8;1,4-23;
1,5-77

БК 093

ВЕС 5,3/ РАЗМ 17,5
КР 1,7-2; 1,8-2; 2,0-1;
2,25-1;3,0-2; КУШ 4*6
ЖЕМ 3,45-1; 3,3-2

БК 094

ВЕС 5,3/ РАЗМ 18,5
КР 1,7-32

БК 095

ВЕС 8,3/ РАЗМ 18
КР 1,3-6; 4,6-1

БК 096

ВЕС 5,4/ РАЗМ 17,5
КР 1,5-21

БК 097

ВЕС 11/ РАЗМ 20
КР 1,7-30; 2,0-16; 4,1-1

БК 098

ВЕС 3,5/ РАЗМ 16
КР 6,8-1

БК 099

ВЕС 6,5/ РАЗМ 18
КР 1,0-6; 6,2-1

БК 100

ВЕС 7,9/ РАЗМ 20
КР 14,8-1

БК 101

ВЕС 7,7/ РАЗМ 19
КР 1,15-4; 1,3-98;1,5-6
МАРК 8,5*16-1

БК 102

ВЕС 4,3/ РАЗМ 17
КР 6,5-1

БК 103

ВЕС 6,45/ РАЗМ 18,5
КР 1,2-38; 1,4-19

БК 104

ВЕС 8,76/ РАЗМ 17,5
КР 1,1-88; 1,2-48; 1,3-10
6,6-1

БК 105

ВЕС 18/ РАЗМ 22
КР 4,0-2; 5,2-1

БК 106

ВЕС 8 / РАЗМ 21
ГР 6,7*9,4-4

БК 107

ВЕС 3,9/ РАЗМ 19,5
КР 1,7-3

БК 108

ВЕС 12,4/ РАЗМ 17
КР 1,2-34; 1,3-5; 1,5-1

БК 109

ВЕС 2,2/ РАЗМ 15,5
КР 1,3-2; 1,4-2; 1,5-2;
1,75-2;2-1

БК 110

ВЕС 6,3/ РАЗМ 18
ОВ 8,1*11,3-1

БК 111

ВЕС 4,15/ РАЗМ 16,5
КР 8,95-1

БК 112

ВЕС 5,7/ РАЗМ 17
КР 1,6-10 ОВ 6,6*9,45-1

БК 113

ВЕС 5,6/ РАЗМ 17,5
КР 1,0-94 ОВ 6*8,3-1

БК 114

ВЕС 7,55/ РАЗМ 22,5
ПРИНЦ 4*4-20

БК 115

ВЕС 42,5/ РАЗМ 19,5

БК 116

ВЕС 5,1/ РАЗМ 16,5
КР 1,25-59

БК 117

ВЕС 21,6/ РАЗМ 19,5

БК 118

ВЕС 4,4/ РАЗМ 18,5
КР 6,8-1

БК 119

ВЕС 19,6/ РАЗМ 20,5

БК 120

ВЕС 6,4/ РАЗМ 19,5
КР 1,75-58

БК 121

ВЕС 5/ РАЗМ 17,5
КР 6,6-1

БК 122

ВЕС 10,9/ РАЗМ 17,5

БК 123

ВЕС 4,9/ РАЗМ 18
КР 7-1

БК 124

ВЕС 025/ РАЗМ 5,8
КР 0,4-18 ОВ 5*1,8-1

БК 125

ВЕС 2,25/ РАЗМ 6
КР 0,4-12
ОВ 2,4*3-1

БК 126

ВЕС 11/ РАЗМ 20,3

БК 127

ВЕС 9,6/ РАЗМ 16,85
КР 1,3-5; 7,9-1

БК 128

ВЕС 5,9/ РАЗМ 20
КР 2,85-14; 3,0-10;
КР 3,25-5

БК 129

ВЕС 5,2/ РАЗМ 17,8

БК 130

ВЕС 3,15/ РАЗМ 17,15

БК 131

ВЕС 6,1/ РАЗМ 16,6
КР 1,45-28; 4,25-1

БК 132

ВЕС 7,95/ РАЗМ 17
КР 2-24

БК 133

ВЕС 5,3/ РАЗМ 18
КР 5,55-12

БК 134

ВЕС 2,4/ РАЗМ 16,25
КР 1-32; 4,8-1

БК 135

ВЕС 13,5/ РАЗМ 20,6

БК 136

ВЕС 5,2/ РАЗМ 16
КР 4,6-1

БК 137

ВЕС 24,88/ РАЗМ 17,5
КР 2,1-12; 1,5-18; 2,5-2
ИЗУМ 18,6*22,3-1

БК 138

ВЕС 10,9/ РАЗМ 18,8
КР 1,5-80
КУШ 20,8*24,9-1

БК 139

ВЕС 6,15/ РАЗМ 15,9
КР 1,1-20; 1,2-8; 1,3-4
ПРИНЦ 12,9*12,9-1

БК 140

ВЕС 26/ РАЗМ 22
КР 1-72; 1,5-14
ОВ 13,8*16,55-1

БК 141

ВЕС 15,25/ РАЗМ 18,2
КР 1,6-64
ИЗУМР 13,5*17,4-1

БК 142

ВЕС 10,9/ РАЗМ 20
КР 1,75-8
ПРИНЦ 4*4-1

БК 143

ВЕС 9/ РАЗМ 18
КР 1,3-29; 1,45-56

БК 144

ВЕС 23,25/ РАЗМ 19,85
КР 1,8 ОВ 16,2*20,25-1

БК 145

ВЕС 6,77/ РАЗМ 17,8
КР 1,4-37

БК 146

ВЕС 11,9/ РАЗМ 17,75
КР 1,4-38; 1,5-34

БК 147

ВЕС 11/ РАЗМ 17,85

БК 148

ВЕС 3,42/ РАЗМ 19
КР 1,5-9

БК 149

ВЕС 4,3/ РАЗМ 15,7
КР 1,3-31

БК 150

ВЕС 6,85/ РАЗМ 20,75
КР 1,5-15

БК 151

ВЕС 9,7/ РАЗМ 20
ОВ 8*10-1
ОВ 9*11-1

БК 152

ВЕС 2,88/ РАЗМ 18,75
КР 1,2-8; 1,3-1
ЖЕМ 6,1-1

БК 153

ВЕС 2,65/ РАЗМ 19,4
КР 1,2-24; 1,4-16

БК 154

ВЕС 4,34/ РАЗМ 17
КР 1,0-3; 1,3-33; 3,3-1

БК 155

ВЕС 4/ РАЗМ 16,45

БК 156

ВЕС 10/ РАЗМ 20,25
КР 1,5-8;
ТРЕУГ 13,1*5,95*3,6

БК 157

ВЕС 6/ РАЗМ 19,9
КР 1,5-8
ПРИНЦ 8,5*8,5-1

БК 158

ВЕС 13/ РАЗМ 18,9
КР 1,1-4; 1,3-8
ИЗУМР 5,9*8,25-1

БК 159

ВЕС 13/ РАЗМ 19
КР 1,2-3; 1,3-4; 1,4-2
КР 1,5-4
ИЗУМР 7*9-1

БК 160

ВЕС 8,5/ РАЗМ 20
КР 1,5-20
ПРИНЦ 8,3*8,3

БК 161

ВЕС 5,5/ РАЗМ 18,6

БК 162

ВЕС 2,5/ РАЗМ 18,75
КР 1,2-6; 1,3-4; 1,4-2

БК 163

ВЕС 2/ РАЗМ 18,5
КР 1,75-6

БК 164

ВЕС 2/ РАЗМ 18,75
КР 1,6-9

БК 165

ВЕС 2/ РАЗМ 18,6
КР 1,3-2; 1,5-1; 1,7-2
КР 1,8-1

БК 166

ВЕС 1,97/ РАЗМ 18,4
КР 1,5-7

БК 167

ВЕС 2,87/ РАЗМ 19,15
ГР 4,7*7,4-1

БК 168

ВЕС 3,75/ РАЗМ 18,8
КР 4,8-1

БК 169

ВЕС 4/ РАЗМ 18,3
КР 3,0-3

БК 170

ВЕС 3,5/ РАЗМ 19,4
КР 1,1-31; 1,4-11

БК 171

ВЕС 3,45/ РАЗМ 196
КР 1,2-45

БК 172

ВЕС 3,6/ РАЗМ 18,5
КР 1,3-64

БК 173

ВЕС 4,56/ РАЗМ 15,6
КР 1,3-9

БК 174

ВЕС 9,2/ РАЗМ 20
КР 3,9-1

БК 175

ВЕС 3,2/ РАЗМ 18,6
КР 1,3-9; 1,5-9

БК 176

ВЕС 2,2/ РАЗМ 18,6
КР 2,0-2; 2,4-2; 2,6-1

БК 177

ВЕС 6,43/ РАЗМ 22,6
КР 1-30; 1,4-26

БК 178

ВЕС 11,58/
РАЗМ 14,75

БК 179

ВЕС 13,6/ РАЗМ 17,8
КР 1,45-129

БК 180

ВЕС 5/ РАЗМ 19,5
ОВ 4,6*6,9-1

БК 181

ВЕС 19,9/ РАЗМ 18,25
ПРИНЦ 3,9*3,9-1

БК 182

ВЕС 5,42/ РАЗМ 17,2
ПРИНЦ 6,25*6,25-1

БК 183

ВЕС 16,4/ РАЗМ 19,8
КР 1,0-44

БК 184

ВЕС 13,3/ РАЗМ 18
КР 1,1-48; 1,4-1; 1,6-10
1,8-42 ПРИН 8,3*8,3-1

БК 185

ВЕС 10,54/
РАЗМ 18,5

БК 186

ВЕС 27,6/ РАЗМ 24,4
КР 15,5-1

БК 187

ВЕС 5,22/ РАЗМ 18,5
КР 1,3-13

БК 188

ВЕС 8,25/ РАЗМ 17,6
КР 6,4-1

БК 189

ВЕС 5,55/ РАЗМ 20
КР 5,85-1

БК 190

ВЕС 33/ РАЗМ 18,75
ОВ 21,95*30,75-1

БК 191

ВЕС 6,52/ РАЗМ 17,5

БК 192

ВЕС 4,38/ РАЗМ 17
КР 1,0-4; 1,1-2; 1,3-2
КР 1,9-2

БК 193

ВЕС 2,6/ РАЗМ 18
КР 1,75-33

БК 194

ВЕС 16,18/ РАЗМ 17,9
КР 3,0-2; 9,7-1

БК 195

ВЕС 2,1/ РАЗМ 17

БК 196

ВЕС 8,2/ РАЗМ 18,5
КР 2,0-2; 5,5-1

БК 197

ВЕС 18,1/ РАЗМ 18,4
КР 1,2-46; 1,5-22; 1,7-2
КУШ 16,7*16,7-1

БК 198

ВЕС 4,65/ РАЗМ 18,6
МАРК 7*14,1-1

БК 199

ВЕС 4,65/ РАЗМ 18,2
КР 1,3-32; 4,7-1

БК 200

ВЕС 6,8/ РАЗМ 18
КР 1,4-87

БК 201

ВЕС 4,3/ РАЗМ 17
КР 2,2-2; 6,5-1

БК 202

ВЕС 5,3/ РАЗМ 18,5
КР 1,6-32

БК 203

ВЕС 7,67/ РАЗМ 16,3
КР 1,3-23; 4,1-1

БК 204

ВЕС 13,8/ РАЗМ 22,25
КР 2,5-1

БК 205

ВЕС 16,8/ РАЗМ 22,25
КР 2,5-1

БК 206

ВЕС 19,55/ РАЗМ 22
КР 2,5-3

БК 207

ВЕС 8,9/ РАЗМ 21,9

БК 208

ВЕС 15,6/ РАЗМ 21,75
ПРИНЦ 16,2*16,2-1

БК 209



ВЕС 20,35/ РАЗМ 21,9
БАГЕТ 14*24-1

БК 210

ВЕС 16,95/ РАЗМ 21,8
ПРИНЦ 18*18-1

БК 211

ВЕС 6,15/ РАЗМ 18,15
КР 1,3-46; 2,1-2

БК 212

ВЕС 5,15/ РАЗМ 19,75
КР 1,6-8; 1,7-14
КР 12,0-1

БК 213

ВЕС 5,6/ РАЗМ 20

БК 214

ВЕС 6,64/ РАЗМ 19,7

БК 215

ВЕС 9,5/ РАЗМ 18,8
КР 1,8-17; 7,0-1

БК 216

ВЕС 16,4/ РАЗМ 19,25

БК 217

ВЕС 19,15/
РАЗМ 20,4

БК 218

ВЕС 19,15/
РАЗМ 20,35

БК 219

ВЕС 17,72/
РАЗМ 19,3

БК 220

ВЕС 13,8/ РАЗМ 19,8
КР 2,5-2

БК 221

ВЕС 7,56/
РАЗМ 20,5

БК 222

ВЕС 11,2/ РАЗМ 17,5

БК 223

ВЕС 8,8/ РАЗМ 17,65
КР 1,3-18; 1,5-5
КР 6,5-1

БК 224

ВЕС 12,9/ РАЗМ 17
КР 1,2-392; 1,6-56;
1,7-28

БК 225

ВЕС 20,95/ РАЗМ 18,5
КР 1,4-20; 1,6-16
ОВ 19,7*27,6-1

БК 226

ВЕС 5,6/ РАЗМ 17,8
КР 1,5-8; 5,2-1

БК 227

ВЕС 4,85/ РАЗМ 17,3
КР 1,5-10; 5-1

БК 228

ВЕС 4,38/ РАЗМ 17,55
КР 1-5; 1,2-5; 5,7-1

БК 229

ВЕС 5,5/ РАЗМ 16,5
КР 1,2-2; 6,0-1

БК 230

ВЕС 7/ РАЗМ 17
КР 1,5-4; 6,0-1

БК 231

ВЕС 7/ РАЗМ 17,55
КР 2,0-2; 6,0-1

БК 232

ВЕС 5/ РАЗМ 17,6
КР 1,55-10; 4,4-1

БК 233

ВЕС 9,25/ РАЗМ 18,15
КР 1,3-4; 6,0-1

БК 234

ВЕС 12,3/ РАЗМ 21
КР 1,5-11; 1,8-3; 1,9-3
2,2-6

БК 235

ВЕС 10/ РАЗМ 18,75
КР 1,5-4; 7,4-1

БК 236

ВЕС 5,35/ РАЗМ 16,6
КР 1,5-6; 5-1

БК 237

ВЕС 6,6/ РАЗМ 17,3
КР 1,1-7; ОВ 11*16-1

БК 238

ВЕС 12,5/ РАЗМ 17,25
КР 1,0-16; 1,2-8; 3,0-4

БК 239

ВЕС 14,6/ РАЗМ 17,4
КР 1,45-75

БК 240

ВЕС 17,67/
РАЗМ 18,75
КР 1,0-6; 1,5-3; 1,6-1;
1,9-1; 2,1-1; 14-1

БК 241

ВЕС 6,44/ РАЗМ 18,15
КР 1,65-70; 6,4-1

БК 242

ВЕС 12,45/ РАЗМ 18,85
КР 1,8-47; 6,4-2; 8-1

БК 243

ВЕС 11,4/ РАЗМ 17,8
КР 1-80

БК 244

ВЕС 7,7/ РАЗМ 17,8
КР 1,7-78

БК 245

ВЕС 9,4/ РАЗМ 18,65
КР 2,15-6; 5,6-2; 7,4-1

БК 246

ВЕС 4,3/ РАЗМ 18,9
КР 1,1-8; 2,4-1

БК 247

ВЕС 2,2/ РАЗМ 15,75
КР 3,0-1

БК 248

ВЕС 3/ РАЗМ 18,9
КР 3,0-1

БК 249

ВЕС 4,46/ РАЗМ 16,65
КР 1,2; ИЗУМ 3,3*5,3-1

БК 250

ВЕС 4/ РАЗМ 16,75
РАДИ 3,3*5,3-1

БК 251

ВЕС 5,2/ РАЗМ 16,75
КР 1,1-6 РАД 2,75*4,6-1

БК 252

ВЕС 3,67/ РАЗМ 20
КР 3,0-24

БК 253

ВЕС 11,75/ РАЗМ 18,6
КР 1,55-26;
ПРИНЦ 2,5*2,5-9

БК 254

ВЕС 27,2/ РАЗМ 20,4
КР 1,3-28; 1,6-4
КАБОШ 13*20-1

БК 255

ВЕС 3,7/ РАЗМ 17,15
КР 3,4-1

БК 256

ВЕС 4,9/ РАЗМ 16,9
КР 1,4-4
ИЗУМ 4*4-1

БК 257

ВЕС 6,2/ РАЗМ 18,3
КР 1,7-9

БК 258

ВЕС 4,43/ РАЗМ 16,4
КР 1,8-6

БК 259

ВЕС 2,52/ РАЗМ 18
ИЗУМ 2,0*2,0-52

БК 260

ВЕС 6,95/ РАЗМ 17,75
КР 6,4-1

БК 261

ВЕС 31,3/ РАЗМ 22,5
КР 13,0-1

БК 262

ВЕС 5,97/ РАЗМ 16
КР 1,4-2

БК 263

ВЕС 36,21/ РАЗМ 24,4
КР 1,2-2; 1,3-8; 1,7-38
КР 10,4-1

БК 264

ВЕС 21,9/ РАЗМ 22,65
КР 1,3-24; 9,2-1

БК 265

ВЕС 11,9/ РАЗМ 18,8
КР 6,8-1

БК 266

ВЕС 3,36/ РАЗМ 17,65
КР 1,5-8; 3,8-2

БК 267

ВЕС 3,93/ РАЗМ 15,95
КР 3,7-1

БК 268

ВЕС 3,57/ РАЗМ 16,4
КР 3,4-2

БК 269

ВЕС 6,43/ РАЗМ 18,75
КР 4,8-1

БК 270

ВЕС 9,15/ РАЗМ 16,75
КР 1,3-29
КАБ 12*12-1

БК 271

ВЕС 3,4/ РАЗМ 17,8
КР 3,6-1

БК 272

ВЕС 7,8/ РАЗМ 17,15
КР 1,1-4
ОВ 10,5*14-1

БК 273

ВЕС 6,5/ РАЗМ 20
КР 1,2-6; 1,3-4; 1,4-2
1,5-2 ОВ 3,7*4,6-2
ОВ 4,5*6,5-1

БК 274

ВЕС 6,8/ РАЗМ 18,5
КР 1,2-32; 1,9-10
ОВ 5,2*7,2-1

БК 275

ВЕС 2,8/ РАЗМ 18,3
КР 1,3-6
ИЗУМ 3*5-1

БК 276

ВЕС 3,6/ РАЗМ 18
КР 1,2-2 БАГ 2*4-1

БК 277

ВЕС 3,5/ РАЗМ 17,8
КР 1,2-2 БАГ 2,3*4,8-1

БК 278

ВЕС 3,73/ РАЗМ 18
КР 1,2-2
БАГ 2,5*4,4-1

БК 279

ВЕС 5,35/ РАЗМ 16,85
КР 5,2-1

БК 280

ВЕС 7,7/ РАЗМ 18
КР 1,4-72; 5,4-2; 6,6-1

БК 281

ВЕС 27,38/ РАЗМ 22,3

БК 282

ВЕС 9,7/ РАЗМ 18,85
КР 1,5-2; 2,0-8; 3,0-3
КР 3,4-2
ГР 3*6-6

БК 283

ВЕС 9,5/ РАЗМ 16,65
КР 1,4-113
ГР 8,7*15,4-1

БК 284

ВЕС 7,3/ РАЗМ 17,75
ТРИЛЛ 5,1*5,1-1
ИЗУМ 7*7-2

БК 285

ВЕС 25,72/ РАЗМ 19,5
КР 1,8-32; 3,2-2
ИЗУМ 9,75*9,75-1

БК 286

ВЕС 4,65
РАЗМ 16,25

БК 287

ВЕС 6,15/ РАЗМ 16,55
КР 1,8-28

БК 288

ВЕС 6,7/ РАЗМ 16,7
МАРК 9*13,5-1

БК 289

ВЕС 3,55/ РАЗМ-18,25
КР 1,0-144; 1,2-4; 1,5-20;
2,1-4 ОВ 9,5*11,0-1

БК 290

ВЕС 13,5/ РАЗМ 20,5

БК 291

ВЕС 6,5/ РАЗМ 17,5
КР 4,8-2 ; 9,4-1

БК 292

ВЕС 12,1/ РАЗМ 19
КР 2,2-10; 2,5-1

БК 293

ВЕС 11,8/ РАЗМ 19
КР 2,9-6

БК 294

ВЕС 4,05/ РАЗМ 14,75
КР 1,0-36; 1,4-26

БК 295

ВЕС 7,25/ РАЗМ 17,9
КР 1,0-22 ; 1,2-11

БК 296

ВЕС 24,1/ РАЗМ 20
КР 1,4-28; 1,5-10

БК 297

ВЕС 4,28/ РАЗМ 20
КР 2,4-1

БК 298

ВЕС 2,86/ РАЗМ 16,25
ОВ 4,1*6,1-1

БК 299

ВЕС 7,32/ РАЗМ 18,8
КР 1,2-28; 5,6-1

БК 300

ВЕС 8,75/ РАЗМ 16,25
КР 2,0-12; 6,0-1

БК 301

ВЕС 10,52/ РАЗМ 16,25
КР 1,3-187

БК 302

ВЕС 6,07/ РАЗМ 18
КР 1,2-53; 1,7-2; 5,2-1

БК 303

ВЕС 6/ РАЗМ 17,3
КР 1,2-32
ИЗУМ 3,3*5,3-1

БК 304

ВЕС 4,26/ РАЗМ 18,15
КР 1,2-25; 4,8-1

БК 305

ВЕС 6,75/ РАЗМ 17
КР 1,15-46; 4,8-1

БК 306

ВЕС 8,73/ РАЗМ 18
КР 2,0-139
ОВ 8*11-1

БК 307

ВЕС 6,44/ РАЗМ 17,65
1,5-64; 5,2-1

БК 308

ВЕС 3,97/ РАЗМ 17
КР 1,1-34; 3,9-1

БК 309

ВЕС 4/ РАЗМ 17,8
КР 1,5-6; 5,0-1

БК 310

ВЕС 7,29/ РАЗМ 17,5
КР 1,5-28; 5,0-1

БК 311

ВЕС 5,48/ РАЗМ 17,2
КР 1,1-6; 1,5-28; 5,0-1

БК 312

ВЕС 6,15/ РАЗМ 17
КР 1,1-48; 1,25-16;
ИЗУМ 4,3*4,3-1

БК 313

ВЕС 6/ РАЗМ 17,5
КР 1,2-38; 1,3-17
ГР 5*7,5-1

БК 314

ВЕС 6,3/ РАЗМ 17,5
КР 1,3-30; 1,5-2
МАРК 3,5*7,0-1

БК 315

ВЕС 15,69/ РАЗМ 18
ОВ 19*24-1

БК 316

ВЕС 31,83/ РАЗМ 20

БК 317

ВЕС 4,73/ РАЗМ 20,85
КР 1,0-18; 1,3-10;
ИЗУМ 3,3*5,3-1

БК 318

ВЕС 3,31/ РАЗМ 20,75
КР 1,0-32; 4,0-1

БК 319

ВЕС 4,65/ РАЗМ 20,85
РАД 3*5-1

БК 320

ВЕС 5,76/ РАЗМ 20,9
КР 3,4-1

БК 321

ВЕС 7,15/ РАЗМ 21
КР 3,3-1

БК 322

ВЕС 7,07/ РАЗМ 20,9
ИЗУМ 3,3*5,3-1

БК 323

ВЕС 7,6/ РАЗМ 17
ИЗУМ 4*4-1

БК 324

ВЕС 4,15/ РАЗМ 17,25
КУШ 3,8*5,8-1

БК 325

ВЕС 25,34/ РАЗМ 21,5
КР 1,2-20; 1,6-48
ИЗУМ 4*4-1

БК 326

ВЕС 26,69/ РАЗМ 21,5
КР 1,2-20
ПРИНЦ 3,8*3,8-1

БК 327

ВЕС 4,83/ РАЗМ 17,5
КР 3,2-6; 3,0-1

БК 328

ВЕС 7,86/ РАЗМ 18,45
КР 3,1-4

БК 329

ВЕС 6,86/ РАЗМ 16,75
ОВ 12*16-1

БК 330

ВЕС 6,56/ РАЗМ 18,15
КР 1,15-6
СЕРДЦЕ 6*6-1

БК 331

ВЕС 12,42/ РАЗМ 18,15
КР 1,6-9

БК 332

ВЕС 20,58/ РАЗМ 18,15
КР 1,2-28

БК 333

ВЕС 18,25/ РАЗМ 19
КР 1,75-82
ИЗУМ 16,5*16,5-1

БК 334

ВЕС 5,1/ РАЗМ 18,2
КР 1,5-8

БК 335

ВЕС 1,6/ РАЗМ 18
КР 2,5-1

БК 336

ВЕС 2,35/ РАЗМ 18
КР 2,0-8

БК 337

ВЕС 8,8/ РАЗМ 17,75
КР 1,5-4;2,0-1;2,5-6

БК 338

ВЕС 14,65/ РАЗМ 17
КР 1,75-40; 1,9-32; 3,4-4
ОВ 7*9-1

БК 339

ВЕС 10,56/ РАЗМ 18,25
КР 1,2-24; 4,6-1

БК 340

ВЕС 10,31/ РАЗМ 16,6
КР 1,6-50; 6,8-1

БК 341

ВЕС 10,31/ РАЗМ 16,6
КР 1,55-50; 6,8-1

БК 342

ВЕС 9,93/ РАЗМ 15,75
КР 1,5-28

БК 343

ВЕС 9,75/ РАЗМ 16
КР 1,5-28

БК 344

ВЕС 30,85/ РАЗМ 21

БК 345

ВЕС 6,22/ РАЗМ 16,3
КР 1,5-28; 6,8-1

БК 346

ВЕС 12,85/ РАЗМ 17,75
КР 1,5-4; 6,8-1

БК 347

ВЕС 10,89/ РАЗМ 17,4
КР 5,0-2; 6,5-1

БК 348

ВЕС 8,54/ РАЗМ 18,25
КР 5,0-2; 6,0-1

БК 349

ВЕС 17,73/ РАЗМ 19,1
КР 1,6-110; 5,0-1

БК 350

ВЕС 8/ РАЗМ 17,45
ИЗУМ 16*21-1

БК 351

ВЕС 20,13/ РАЗМ 20,6
ЖЕМ 10,8-1

БК 352

ВЕС 21,39/ РАЗМ 21,25
КР 2,8-3

БК 353

ВЕС 10,62/ РАЗМ 21,5
КР 7,15-2

БК 354

ВЕС 5,09/ РАЗМ 16,5
ИЗУМ 3,5*4,2-1

БК 355

ВЕС 6,59/ РАЗМ 19,9
ИЗУМ 3,8*4,2-1

БК 356

ВЕС 4,74/ РАЗМ 16,8
КР 1,6-2
КР 3,7-1

БК 357

ВЕС 8,4/ РАЗМ 18
КР 1,4-66

БК 358

ВЕС 3,67/ РАЗМ 18
КР 1,0-2;1,1-2;1,3-2;
1,4-2;1,7-2;1,8-2;1,9-2
2,0-2 ИЗУМ 4*6-1

БК 359

ВЕС 8,3/ РАЗМ 17,5
ИЗУМ 3,6*5,4-1

БК 360

ВЕС 20,36/ РАЗМ 18,5
КР 1,2-64; 1,3-18;1,4-11
1,5-71; 1,6-26; 1,723

БК 361

ВЕС 9,78/ РАЗМ 18,9
ИЗУМ 6,5*6,5-1

БК 362

ВЕС 3,64/ РАЗМ 16,25

БК 363

ВЕС 3,08/ РАЗМ 16,4

БК 364

ВЕС 3,2/ РАЗМ 15,55

БК 365

ВЕС 11,12/ РАЗМ 16,25
КР 1,3-80; 5,2-1

БК 366

ВЕС 10,97/ РАЗМ 16,3
КР 1,3-80
ПРИНЦ 4,5*4,5-1

БК 367

ВЕС 23,88/ РАЗМ 19,15
КР 1,3-40
ПРИНЦ 5*5-1

БК 368

ВЕС 14,02/ РАЗМ 19,3
КР 1,1-28; 1,3-18
ПРИНЦ 5*5-1

БК 369

ВЕС 12,6/ РАЗМ 17,15
КР 1,9-14 ОВ 5,5*7,5-1

БК 370

ВЕС 10,15/ РАЗМ 17,75
КР 1,6-26 ИЗУМ 2,8*3-9

БК 371

ВЕС 3,17/ РАЗМ 18,9
КР 2,8-25

БК 372

ВЕС 8,85/ РАЗМ 17,9
КР 1,3-16; 1,6-20
РАД 9*11-1

БК 373

ВЕС 11,35/ РАЗМ 18,5
КР 1,8-32; 3,2-2
ИЗУМ 9,75*9,75-1

БК 374

ВЕС 17,32/ РАЗМ 22,5
КР 1,1-2; 1,45-32
ИЗУМ 6,3*5,3-1

БК 375

ВЕС 3,93/ РАЗМ 15,65
КР 3,5-1

БК 376

ВЕС 6,44/ РАЗМ 18,5
КР 5,4-1

БК 377

ВЕС 4,29/
РАЗМ 10,1

БК 378

ВЕС 27,38/
РАЗМ 22,3

БК 379

ВЕС 31,35/ РАЗМ 21,25
КР 1,5-2; 1,8-4; 2,0-2;
2,1-2; 6,5-1

БК 380

ВЕС 22/ РАЗМ 20,85
КР 1,8-14; 6,0-1

БК 381

ВЕС 7,43/
РАЗМ 15,95

БК 382

ВЕС 7,2/ РАЗМ 17,6
КР 4,0-1

БК 383

ВЕС 9,97/ РАЗМ 21,3
КР 1,1-27; 6,8-1

БК 384

ВЕС 6,43/ РАЗМ 17,75
КР 1,1-62
ПРИНЦ 5*5-1

БК 385

ВЕС 5,67/ РАЗМ 17,75
КР 1,1-76 ИЗУМ 5,3*6-1

БК 386

ВЕС 5/ РАЗМ 17,75
КР 1,0-28 БАГ 3*5-1

БК 387

ВЕС 3,05/ РАЗМ 17,85
КР 1,0-32 РАД 3*5-1

БК 388

ВЕС 3,47/ РАЗМ 17,8
КР 1,0-34 РАД 4*6-1

БК 389

ВЕС 3,59/ РАЗМ 17,9
КР 1,0-36
ИЗУМ 5*5-1

БК 390

ВЕС 6,71/ РАЗМ 18
КР 1,0-56 ; 5,4-1

БК 391

ВЕС 5,88/ РАЗМ 17,9
КР 1,1-50 ОВ 4*6-1

БК 392

ВЕС 6,52/ РАЗМ 18,4
КР 1,0-62
ПРИНЦ 5,9*5,9-1

БК 393

ВЕС 7,45/ РАЗМ 17,75
КР 1,0-56; 6,5-1

БК 394

ВЕС 4,5/ РАЗМ 18
КР 1,0-40
ПРИНЦ 6*6-1

БК 395

ВЕС 7,51/ РАЗМ 17,75
КР 1,0-60
ПРИНЦ 6,5*6,5-1

БК 396

ВЕС 5,02/ РАЗМ 18,1
КР 1,0-36
ПРИНЦ 7*7-1

БК 397

ВЕС 5,02/ РАЗМ 18,1
КР 1,0-36
ПРИНЦ 7*7-1

БК 398

ВЕС 3,7/ РАЗМ 17,8
КР 1,0-40
ПРИНЦ 5*5-1

БК 399

ВЕС 6,79/ РАЗМ 18
КР 1,0-64
ПРИНЦ 6*6-1

БК 400

ВЕС 18,13/ РАЗМ 18,6
КР 1,5-52; 1,8-4; 2,2-2;
2,5-2 ПРИНЦ 8*8-1

БК 401

ВЕС 6,33/ РАЗМ 18,25
КР 1,8-20; 2,0-2; 2,7-4
СЕРДЦ 5,5*5-1

БК 402

ВЕС 2,02/ РАЗМ 20,25

БК 403

ВЕС 6,95/ РАЗМ 17,25
КР 1,1-36; 1,5-20; 7,0-1

БК 404

ВЕС 5,61/ РАЗМ 16,8
КР 1,1-18; 1,2-20; 1,3-20
9,1-1 ГР 1,8*3-2

БК 405

ВЕС 7,3/ РАЗМ 17,5
КР 3,7-2; 7,2-1;
ПРИНЦ 2,1*2,1-2
ИЗУМ 1,7*1,9-12

БК 406

ВЕС 21,45/ РАЗМ 23,4
ИЗУМ 12,4*9,7-1

БК 407

ВЕС 13,13/ РАЗМ 19,4
КР 1,8-32; 3,3-2
ИЗУМ 10,5*10,5-1

БК 408

ВЕС 7,79/ РАЗМ 20,45
КР 4,4-1

БК 409

ВЕС 4,21/ РАЗМ 19
КР 2,2-1

БК 410

ВЕС 12,31/ РАЗМ 22
КР 3,5-1

БК 411

ВЕС 5,71/ РАЗМ 16,25
КР 1,5-2; 1,8-2; 2,0-1
2,2-2; 5,8-2; 6,8-1

БК 412

ВЕС 4,84/ РАЗМ 18
КР 6,4-1

БК 413

ВЕС 3,54/ РАЗМ 17
КР 1,0-2; 1,2-2; 1,3-2;
1,5-2; 1,6-2

БК 414

ВЕС 8,48/ РАЗМ 17,5
КР 4,0-1

БК 415

ВЕС 8,68/ РАЗМ 18
ИЗУМ 6,8*6,8-1

БК 416

ВЕС 6,57/ РАЗМ 17
КР 1,5-8; 2,0-6; 6,0-1

БК 417

ВЕС 16,4/
РАЗМ 18,9

БК 418

ВЕС 19,37/
РАЗМ 17,45

БК 419

ВЕС 7,05/ РАЗМ 20,95
КР 1,5-12; 3,5-1

БК 420

ВЕС 4,04/ РАЗМ 19
КР 1,0-3; 2,7-1

БК 421

ВЕС 6,65/ РАЗМ 20,95
КР 1,8-6; 4,0-1

БК 422

ВЕС 12,9/ РАЗМ 17,6
КР 2,0-165

БК 423

ВЕС 2,85/ РАЗМ 18,5
КР 1,0-9

БК 424

ВЕС 4,77/ РАЗМ 17

БК 425

ВЕС 1,57/ РАЗМ 18,5

БК 426

ВЕС 1,57/ РАЗМ 18,3

БК 427

ВЕС 12/ РАЗМ 19,5
КР 1,5-26

БК 428

ВЕС 6,51/ РАЗМ 18,8
КР 1,5-12

БК 429

ВЕС 5,9/ РАЗМ 18,8
КР 1,3-9

БК 430

ВЕС 4/ РАЗМ 17,8
КР 1,4-19; 1,65-10;
2,2-3

БК 431

ВЕС 4/ РАЗМ 17,75
КР 1,1-28; 1,5-3; 3,0-3

БК 432

ВЕС 8,89/ РАЗМ 17,8
КР 1,6-221

БК 433

ВЕС 10,45/ РАЗМ 19
КР 4,0-1

БК 434

ВЕС 6,49/ РАЗМ 17,4
КР 4,75-2; 9,8-1

БК 435

ВЕС 9,94/ РАЗМ 17,5
КР 1,7-81

БК 436

ВЕС 12,47/ РАЗМ 17,1
КР 2,0-12; 6,6-1

БК 437

ВЕС 8,25/ РАЗМ 17
КР 1,6-16
БАГ 6*15-1

БК 438

ВЕС 17,4/ РАЗМ 17,25
КР 1,75-84
ОВ 13*18-1

БК 439

ВЕС 1,96/ РАЗМ 16,5
КР 4,0-1

БК 440

ВЕС 24,3/ РАЗМ 21,25
ИЗУМ 10*14-1

БК 441

ВЕС 15,78/ РАЗМ 16,6
КР 1,4-38
ОВ 16*19-1

БК 442

ВЕС 17,42/ РАЗМ 21,1
КР 1,1-24; 7,4-1

БК 443

ВЕС 12,35/ РАЗМ 16,25
КР 2,0-46; 2,7-18
ОВ 10*12-1

БК 444

ВЕС 13/ РАЗМ 16,25
КР 1,1-2; 1,2-4; 1,3-12;
1,4-4; 1,5-4; 1,6-4; 1,8-4
1,9-2 ОВ 10*16-1

БК 445

ВЕС 5,1/ РАЗМ 17,6
КР 1,0-12; 6,5-1

БК 446

ВЕС 4,18/ РАЗМ 16,5
КР 2,5-2

БК 447

ВЕС 12,9/ РАЗМ 16,4
КР 1,1-20; 1,5-20; 2,1-20;
ОВ 9,9-1

БК 448

ВЕС 16,68/ РАЗМ 16,1
КР 2,2-35
ТРИЛЛ 11*10-1

БК 449

ВЕС 5,07/ РАЗМ 18,9
ГР 5*8-2
ГР 8*14-1

БК 450

ВЕС 5,16/ РАЗМ 18,5
КР 2,15-8

БК 451

ВЕС 2,41/ РАЗМ 19,95
КР 1,6-5

БК 452

ВЕС 4,4/ РАЗМ 18,4
КР 2,4-9

БК 453

ВЕС 5,16/ РАЗМ 18,5
КР 2,2-8

БК 454

ВЕС 3,27/ РАЗМ 18,6
КР 2,2-7

БК 455

ВЕС 7,27/ РАЗМ 18
КР 4,0-1

БК 456

ВЕС 13/ РАЗМ 18,75
ОВ 10,5*15-1

БК 457

ВЕС 12,57/ РАЗМ 19,4
КР 1,25-20; 5,0-1

БК 458

ВЕС 14,13/ РАЗМ 17

БК 459

ВЕС 27,86/ РАЗМ 19
КР 1,5-28

БС 001

ВЕС 4,1/ КР 1,35-46
ЖЕМ 8-2

БС 002

ВЕС 5,38/ ГР 7,9*13,8-2

БС 003

ВЕС 6,39/
КУШ 6,6*9,3-2

БС 004

ВЕС 6,62/ КР 11,2-2

БС 005

ВЕС 4/ КР 1,1-24
ЖЕМ 8-2

БС 006

ВЕС 4,9/ КР 1,2-12
КР 1,8-6
ЖЕМ 7-2

БС 007

ВЕС 5,95/
ГР 4,6*7,7-1

БС 008

ВЕС 6,77/ КР 1,3-6
ГР 7*10-1

БС 009

ВЕС 7,12/ КР 2,6-2
КР 8,35-2

БС 010

ВЕС 3,8/ КР 1,75-6

БС 011

ВЕС 3,67/ КР 1,7-2

БС 012

ВЕС 4,2/ КР 1,6-6

БС 013

ВЕС 6,7/ КР 1,6-14
ЖЕМ 8,75-2

БС 014

ВЕС 6,46/ КР 1,45-62

БС 015

ВЕС 8,46/ КР 1-192
КР 1,4-50

БС 016

ВЕС 3,86/ КР 6,5-2

БС 017

ВЕС 19,26/
КР 1,75-144
КР 16,8-2

БС 018

ВЕС 11,48/ МАРК2,5*5,1-4
2,7*5,35-14; 3,0*6,1-8
3,6*7,1-11

БС 019

ВЕС 3,85/ КР 1,5-6

БС 020

ВЕС 7,2/ КР 1,8-70

БС 021

ВЕС 7/ 1,15-80
КР 3,9-2

БС 022

ВЕС 4/ КР 1,15-14
КР 14; 2-2

БС 023

ВЕС 1,9/ КР 1-4
КР 1,2-10

БС 024

ВЕС 4,7/ КР 1,3-20

БС 025

ВЕС 11,42/ КР 1,3-90
ПРИНЦ 2,55*2,55-2

БС 026

ВЕС 5,8/ КР 1,9-44

БС 027

ВЕС 4,3/ КР 1,6-54

БС 028

ВЕС 7,3/ КР 1,25-46
3,9-2

БС 029

ВЕС 2,8/ КР 1,0-4;
1,3-4; 1,5-4; 1,6-2
ЖЕМ 4,7-2

БС 030

ВЕС 4,2/ КР 1,3-118
КР 4,0-2

БС 031

ВЕС 10/ КР 1,25-24
ПРИНЦ 3,3*3,3-6

БС 032

ВЕС 14/ КР 1,1-36
КР 1,5-322; 1,3-30

БС 033

ВЕС 8,8/ КР 1,4-67
ПРИНЦ 3,9*3,9-2

БС 034

ВЕС 4,52/ КР 1,3-2;
1,5-2; 1,8-6; 2,7-2

БС 035

ВЕС 13,84/ КР 1,5-224

БС 036

ВЕС 7,1/ КР 1,8-6;
2,15-6; 3-6 КУШ 4*6-2
ЖЕМ 3-6

БС 037

ВЕС 7/ КР 3,0-10

БС 038

ВЕС 6,86/ КР 1-2;
1,5-2; 1,6-4; 1,9-8;
2,0-4

БС 039

ВЕС 3,85/ КР 1,75-6

БС 040

ВЕС 25,86/ КР 1,5-46
ЖЕМ 9,5-2

БС 041

ВЕС 7,5/ КР 1,2-54

БС 042

ВЕС 2,46/ КР 1,2-38

БС 043

ВЕС 3,55/ КР 1,2-16;
2,4-2

БС 044

ВЕС 4,8/ КР 1,1-40;
1,8-14

БС 045

ВЕС 6,36/ КР 1,4-18

БС 046

ВЕС 11,75/ КР 1,8-28;
2,3-2; 5-2

БС 047

ВЕС 7,75/ КР 1-188
ОВ 6*8,3-2

БС 048

ВЕС 2,25/ КР 1,3-42;
2,95-2

БС 049

ВЕС 5,5/ КР 5,8-2

БС 050

ВЕС 9,9/ КР 1,6-60

БС 051

ВЕС 8/ КР 1,1-156

БС 052

ВЕС 9,45/ КР 1,4-32; 2,2-42

БС 053

ВЕС 23,15/ КР 1,2-76; 1,6-26; 2-10
ИЗУМ 14,35*14,35-2

БС 054

ВЕС 4,85/
ИЗУМ 11,7*14-2

БС 055

ВЕС 3,6/ КР 4,6-2

БС 056

ВЕС 5,44/ КР 1,55-24

БС 057

ВЕС 3,53/ КР 1,3-2; 1,4-2; 1,6-4; 1,8-6; 2-4

БС 058

ВЕС 3,63/ КР 1,65-12

БС 059

ВЕС 3,66/ КР 1,45-16

БС 060

ВЕС 3,7/ КР 1,6-12; 1,8-2

БС 061

ВЕС 2,5

БС 062

ВЕС 3,55/ КР 1,4-6; 1,5-2; 1,8-4

БС 063

ВЕС 3,5/ КР 1,4-12

БС 064

ВЕС 4,3/ КР 3-6

БС 065

ВЕС 6,7/ КР 1,6-14
ЖЕМ 10,4-2

БС 066

ВЕС 3,9/ КР 4,6-2

БС 067

ВЕС 2,3/ КР 1,75-10

БС 068

ВЕС 1/ КР 1,6-20

БС 069

ВЕС 20,9/ 1,4-118;
1,8-84 ПРИНЦ 8,3*8,3-2

БС 070

ВЕС 10,34/ КР 1,3-180

БС 071

ВЕС 7,14/ КР 1,3-72

БС 072

ВЕС 7/ КР 1,4-18

БС 073

ВЕС 8/ КР 5,6-2

БС 074

ВЕС 8,65/ КР 1,2-4;
1,4-12; 1,5-6; 1,9-10

БС 075

ВЕС 2,8/ КР 1,3-32;
2,4-2; 4,0-2

БС 076

ВЕС 8,7/ КР 1,9-4;
3,9-2 ПРИНЦ 2,4*2,4-4

БС 077

ВЕС 17,6/
ИЗУМ 9,6*15,35-2

БС 078

ВЕС 5,85/
МАРК 6,3*12,5-2

БС 079

ВЕС 3,82/ КР 1,8-8
ОВ 2,5*4,5-6

БС 080

ВЕС 10,69

БС 081

ВЕС 22,37/ ПРИНЦ 16*16-2

БС 082

ВЕС 30,32
БАГ 14*24-2

БС 083

ВЕС 25,06/
ПРИНЦ 18*18-2

БС 084

ВЕС 3,61/ КР 1,6-16
1,7-28; 12-2

БС 085

ВЕС 6,4

БС 086

ВЕС 15,45/ КР 1,8-34
8,3-2

БС 087

ВЕС 6,44/ КР 2,0-16

БС 088

ВЕС 6,6/
ПРИНЦ 3,4*3,4-2

БС 089

ВЕС 7,42/ КР 1,0-88

БС 090

ВЕС 7,47

БС 091

ВЕС 6,4/ КР 4,0-2

БС 092

ВЕС 7,85/ ОВ 8*11,5-2

БС 093

ВЕС 5,48/ КР 2,8-2

БС 094

ВЕС 8,63/ КР 3,0-2

БС 095

ВЕС 6,45/ КР 1,3-8
КР 3,0-2

БС 096

ВЕС 7,26/ КР 2,4-2

БС 097

ВЕС 4,52

БС 098

ВЕС 7,32/ КР 1,8-30
КР 2,5-2

БС 099

ВЕС 7/ КР 1,9-6

БС 100

ВЕС 4,45

БС 101

ВЕС 17,47/
ОВ 6,5*8,5-6

БС 102

ВЕС 19,63/
ОВ 7*9-6

БС 103

ВЕС 23,86/ КР 1,8-80
3,6-4 ОВ 7*9-2

БС 104

ВЕС 11,1/ КР 1,5-50
ПРИНЦ 4,5*4,5-4

БС 105

ВЕС 7,47

БС 106

ВЕС 4,93/ КР 1,6-20

БС 107

ВЕС 8,89/ КР 3,3-2
ЖЕМ 9,2-2

БС 108

ВЕС 33,23/ ОВ 6,8*8,8-2

БС 109

ВЕС 9,38/ КР 2,0-22

БС 110

ВЕС 6,93/ КР 2,2-20

БП 001

ВЕС 2,55/ КР 2,5-1

БП 002

ВЕС 2,07/ КР 1,9-20; 9,0-1

БП 003

ВЕС 1,05/ КР 1,5-1
ОВ 4*6-1

БП 004

ВЕС 1,5/ КР 1,5-1; 6,5-1

БП 005

ВЕС 1,5/ КР 1,9-1; 7,1-1

БП 006

ВЕС 1,09/ КР 1,5-1

БП 007

ВЕС 0,37

БП 008

ВЕС 1,24

БП 009

ВЕС 25,4/ КР 2,8-10;
3,3-6; 4,3-2; 5,25-1
ГР 3,9*6,25-1 ОВ 6*8-3;
5*7-3 ЖЕМ 7,5-2; 6,4-1;8,5-1
ПРИНЦ 3,7*3,7-1

БП 010

ВЕС 2,8

БП 011

ВЕС 2,5

БП 012

ВЕС 2,5

БП 013

ВЕС 2,37/
КР 1,3-28

БП 014

ВЕС 4,55/ КР 1,75-27

БП 015

ВЕС 1,4/
ГР 8,9*12,45-1

БП 016

ВЕС 13,8/ КР 1,2-117

БП 017

ВЕС 10,5/ КР 1,2-6
МАРК 2,1*4,2-4;
2,25*4,6-6

БП 018

ВЕС 6,5/
ОВ 13,2*18,3-1

БП 019

ВЕС 7,4

БП 020

ВЕС 1,4/
ГР 7*11,7-1

БП 021

ВЕС 0,78/ КР 1,2-2;
1,55-2; 1,7-1

БП 022

ВЕС 5,8/
ИЗУМ 10*12-1

БП 023

ВЕС 3,8/ КР 1,3-31;
3,9-1

БП 024

ВЕС 4,3/
МАРК 3,3*6,1-3;
4,4*8,8-1

БП 025

ВЕС 1,95/ КР 2-11

БП 026

ВЕС 1,6/
ГР 7,4*10,3-1

БП 027

ВЕС 8,9

БП 028

ВЕС 3,2/ КР 1,3-34;
4,0-1

БП 029

ВЕС 1,55/ КР 3,0-1
ГР 7,3*10,3-1

БП 030

ВЕС 5,2/ КР 2-59;
6,25-1

БП 031

ВЕС 2,9/ КР 1,8-2;
2,0-4;3,0-1 КУШ 4*6-1
ЖЕМ 3,3-3

БП 032

ВЕС 6,95

БП 033

ВЕС 1,35/ КР 1,7-10

БП 034

ВЕС 5,8/ ЖЕМ 17-1

БП 035

ВЕС 4,9/ КР 1-16;
1,1-56

БП 036

ВЕС 0,65/ КР 2,0-5
3,6-1

БП 037

ВЕС 5/ КР 1,3-29
СЕРД 13*13-1

БП 038

ВЕС 0,9/ КР 2,7-1

БП 039

ВЕС 1,1/ КР 1,1-20;
1,8-7

БП 040

ВЕС 5,9/ ОВ 14*17-1

БП 041

ВЕС 21,4

БП 042

ВЕС 7,8/ КР 1,7-27

БП 043

ВЕС 0,7/
КР 1,3-24; 3,0-1

БП 044

ВЕС 5,8/ КР 1,25-60

БП 045

ВЕС 0,7/ КР 1,3-21;
2,85-1

БП 046

ВЕС 6,3

БП 047

ВЕС 25,8

БП 048

ВЕС 52,18

БП 049

ВЕС 18

БП 050

ВЕС 26

БП 051



ВЕС 29

БП 052

ВЕС 34

БП 053

ВЕС 24

БП 054

ВЕС 24

БП 055

ВЕС 9,3/ КР 2,0-1

БП 056

ВЕС 1,95/ КР 1,3-1
ИЗУМ 12,9*16,2-1

БП 057

ВЕС 0,4/ ГР 4,8*7,2-1

БП 058

ВЕС 2,4/ КР 1,3-15;
1,6-15; 6,0-1

БП 059

ВЕС 3,45

БП 060

ВЕС 0,61

БП 061

ВЕС 0,68/ КР 1,0-7

БП 062

ВЕС 3,9/ КР 1,0-7

БП 063

ВЕС 4,44

БП 064

ВЕС 7,9

БП 065

ВЕС 6,4

БП 066

ВЕС 0,83

БП 067

ВЕС 16,85/ КР 4,3/4; 7,8-1

БП 068

ВЕС 4,58/ КР 4,4-1

БП 069

ВЕС 1/ КР 1,9-1; 7,1-1

БП 070

ВЕС 0,32

БП 071

ВЕС 5,68/ КР 1,4-2; 1,7-1; 2,0-4;2,1-1;2,2-1; 2,4-4; 2,9-1

БП 072

ВЕС 6,76/ КР 9,8-1

БП 073

ВЕС 1,95/ МАРК 8,5*17-1

БП 074

ВЕС 0,85/ КР 1,85-8

БП 075

ВЕС 0,32/ КР 1,2-8; 2,4-1

БП 076

ВЕС 0,51/ КР 1,35-21

БП 077

ВЕС 89,4

БП 078

ВЕС 2,35

БП 079

ВЕС 30,52/ КР 2,7-1

БП 080

ВЕС 30,52/ КР 2,7-1

БП 081

ВЕС 69,17/ КР 6,4-4

БП 082

ВЕС 0,77/ КР 4,0-1

БП 083

ВЕС 27,21

БП 084

ВЕС 37,7/ КР 1,6-184
КР 2,1-77

БП 085

ВЕС 21,11/ КР 11,2-1

БП 086

ВЕС 40,6/ КР 1,9-11

БП 087

ВЕС 4,32 /КР 1,1-31; 1,5-1

БП 088

ВЕС 8,48/ КР 1,7-2
КР 2,0-2; 2,4-2

БП 089

ВЕС 2,76/ КР 5,0-1

БП 090

ВЕС 1,2/ КР 1,3-20

БП 091



ВЕС 25,27/ КР 1,2-91
КР 1,4-44; 1,5-23

БП 092

ВЕС 16,02/ КР 1,4-7
КР 1,5-28; 15,0-1

БП 093

ВЕС 10,02/ КР 2,0-20
ГР 4,5*7,0-2

БП 094

ВЕС 0,68

БП 095

ВЕС 0,65

БП 096

ВЕС 1,1

БП 097

ВЕС 1,36

БП 098

ВЕС 0,69

БП 099

ВЕС 2,8/ КР 1,0-16
КР 1,1-1

БП 100

ВЕС 3,42/ КР 1,45-61

БП 101

ВЕС 92,32

БП 102

ВЕС 16,75/ КР 1,3-76
КР 2,0-84; 15,6-1

БП 103

ВЕС 7,91

БП 104

ВЕС 4,91

БП 105

ВЕС 1,62

БП 106

ВЕС 11,18/ КР 1,6-56

БП 107

ВЕС 4,74/ МАРК 3*6-2

БП 108

ВЕС 5,3/ КР 1,5-27
КР 2,5-1

БП 109

ВЕС 6,26/ КР 1,0-60
КР 2,4-6
МАРК 1,5*3-7

БП 110

ВЕС 20,16

БП 111

ВЕС 13,56

БР 001

ВЕС 1,81

БР 002

ВЕС 6,25/ КР 1,3-10; 1,6-3; 2,9-1

БР 003

ВЕС 29,33/ КР 1,4-60; 2,2-5

БР 004

ВЕС 5,94

БР 005

ВЕС 45,66

БР 006

ВЕС 3,9

БР 007

ВЕС 2,38

БР 008

ВЕС 4,12

БР 009

ВЕС 4,36/ КР 1,1-4; 1,7-5; 2,2-23

БР 010

ВЕС 3

БР 011

ВЕС 2,2

БР 012

ВЕС 4,14

БР 013

ВЕС 15,96/ КР 1,7-8

БР 014

ВЕС 3,57/ КР2,0-11

БР 015

ВЕС 9,46/ КР 1,9-54

БР 016

ВЕС 9,63/ КР 1,9-47

БР 017

ВЕС 4,97/ КР 5,1-6

БР 018

ВЕС 11,54/ КР 1,1-12
КР 1-83

БР 019

ВЕС 17,08

БР 020

ВЕС 2,29

БР 021

ВЕС 67,96

БР 022

ВЕС 3,27

БР 023

ВЕС 3,03/ ОВ 4*6-6

БР 024

ВЕС 1,87/ КР 2,9-1
МАРК 3*5,6-5

БР 025

ВЕС 1,58

БР 026

ВЕС 1,0

БР 027

ВЕС 1,0/ КР 1,1-20

БР 028

ВЕС 1,97/ КР 1,3-5

БР 029

ВЕС 1,57/ КР 1,2-5

БР 030

ВЕС 0,76/ КР 1,5-11

БР 031

ВЕС 11,25/ КР 1,0-72
КР 1,6-4

БР 032

ВЕС 38,1

БР 033

ВЕС 17,89/ КР 3,8-4

БР 034

ВЕС 5,46

БР 035

ВЕС 8/ КР 4,0-1
ОВ 4*6-1

БР 036

ВЕС 0,8

БР 037

ВЕС 27,16

БР 038

ВЕС 27,89

БР 039

ВЕС 34/
ПРИНЦ 2*2-4

БР 040

ВЕС 1,61/ КР 1,3-25

БР 041

ВЕС 16,61/ КР 1,3-88

БР 042

ВЕС 16,62

БР 043

ВЕС 37,62/
ПРИНЦ 3*3-3;3,25*3,25-1

БР 044

ВЕС 14,96/ КР 1,4-9
КУШ 2,8*4,8-2
КУШ 3*4-7

БР 045

ВЕС 1,58

БР 046

ВЕС 0,98

БР 047

ВЕС 3,57

БР 048

ВЕС 0,98

БР 049

ВЕС 12,53/ КР 1,1-20

БР 050

ВЕС 0,72/ КР 1,2-4
КР 1,7-1

БР 051

ВЕС 2/ КР 1,3-5

БР 052

ВЕС 0,76/ КР 1,4-11

БР 053

ВЕС 9,17

БР 054

ВЕС 5,8

БР 055

ВЕС 21,4

БР 056

ВЕС 0,81

БР 057

ВЕС 1,43

БР 058

ВЕС 0,47

БР 059

ВЕС 0,75

БР 060

ВЕС 0,85

БР 061

ВЕС 0,74

БР 062

ВЕС 0,59

БР 063

ВЕС 0,76

БР 064

ВЕС 0,59

БР 065

ВЕС 0,77

БР 066

ВЕС 0,76

БН 001

ВЕС 1,6/ КР 1,3-2

БН 002

ВЕС 1,55/ КР 1,6-2

БН 003

ВЕС 1,6/ КР 1,6-2

БН 004

ВЕС 1,5/ КР 1,3-2

БН 005

ВЕС 1,04

БН 006

ВЕС 1,44/ КР 1,3-2

БН 007

ВЕС 1,5/ КР 1,4-2

БН 008

ВЕС 1,02

БН 009

ВЕС 1,6

БН 010

ВЕС 1,71

БН 011

ВЕС 1

БН 012

ВЕС 1,1/ КР 1,3-2

БН 013

ВЕС 0,5

БН 014

ВЕС 0,46

БН 015

ВЕС 0,51

БН 016

ВЕС 0,5

БН 017

ВЕС 0,6

БН 018

ВЕС 1,08/ КР 1,3-2

БН 019

ВЕС 0,56

БН 020

ВЕС 0,57

БН 021

ВЕС 1,04/ КР 1,3-2

БН 022

ДЕВА 12,98

БН 023

ВЕС 13,16

БН 024

ВЕС 12,88

БН 025

ВЕС 13,24

БН 026

ВЕС 13,17

БН 027

ВЕС 13,62

БН 028

ВЕС 12,51

БН 029

ВЕС 13,37

БН 030

ВЕС 12,17

БН 031

ВЕС 13,55

БН 032

ВЕС 13,62

БН 033

ВЕС 12,93

БЗ 001

ВЕС 12,73/
ПРИНЦ 7,8*7,8-8

БЗ 002

ВЕС 10,86/
БАГ 6,5*14-2

БЗ 003

ВЕС 8,3/ ЖЕМ 17,4-2

БЗ 004

ВЕС 6,97/ КР 1,2-48
КР 2,1-2

БЗ 005

ВЕС 10,6/ КР 1,6-48
БАГ 3,2*6,4-2

БЗ 006

ВЕС 12,44/ КР 1,25-138

БЗ 007

ВЕС 13,3/
ОВ 10*12-2

БЗ 008

ВЕС 21,6/ КР 2,9-4

БЗ 009

ВЕС 4,75/ КР 2,5-2

БЗ 010

ВЕС 4,95/ КР 2,0-2

БЗ 011

ВЕС 13,65/ КР 1,3-90

БЗ 012

ВЕС 20,02/ КР 2,0-30

ББ 001

ВЕС 42,52/ КР 2,5-57

ББ 002

ВЕС 2/ КР 1,5-60

ББ 003

ВЕС 1,8/ КР 1,5-42

ББ 004

ВЕС 3,7/ КР 1,15-78

ББ 005

ВЕС 3,4/ КР 1,15-56

ББ 006

ВЕС 38/ КР 1,25-96
ПРИНЦ 2,3*2,3-24

ББ 007

ВЕС 21,98/ КР 1-384

ББ 008

ВЕС 67,22/ КР 2-126

ББ 009

ВЕС 85,22/ КР 1,6-128

ББ 010



ВЕС 10,55

ББ 011

ВЕС 24,2/ КР 2,9-3

ББ 012

ВЕС 162/ КР 2,8-10

ББ 013

ВЕС 100,5/ КР 1,4-24

ББ 014

ВЕС 9,21

ББ 015

ВЕС 29,84

ББ 016

ВЕС 36,32

ББ 017

ВЕС 100,54

ББ 018

ВЕС 9,21

ББ 019

ВЕС 77,95

БФ 001

ВЕС 2,37

БФ 002

ВЕС 29,8

БФ 003

ВЕС 17,86

БФ 004

ВЕС 11,79

БФ 005

ВЕС 3,32/ КР 0,6-10;
1,0-26;2,2-2;ГР 1,55*3-5
КУШ 1,6*3,3-1;2*4-1
МАРК 2,5*4-5

БФ 006

ВЕС 26,37

БФ 007

ВЕС 60,78

БФ 008

ВЕС 31

БФ 009

ВЕС 123,62

БФ 010

ВЕС 33,72

БФ 011

ВЕС 8,25

БФ 012

ВЕС 89,43

БФ 013

ВЕС 3,63

БФ 014

ВЕС 2,86

БФ 015

ВЕС 91/ КР 1,4-91
КР 1,6-64; 1,7-171

БФ 016

ВЕС ЛОЖ 136,82
ВИЛ 121,97
КР 1,2-16;1,3-22;1,4-24;
1,5-56;1,6-2;1,7-2;1,8-20;
2,0-22; 2,2-26;3,7-10

БФ 017

ВЕС 34

БФ 018

ВЕС 26

БФ 019

ВЕС 26,18

БФ 020

ВЕС 34

БФ 021

ВЕС 26,18

БФ 022

ВЕС 26,46

БФ 023

ВЕС 27,23

БФ 024

ВЕС 27

БФ 025

ВЕС 27

БФ 026

ВЕС 13,79

БФ 027

ВЕС 25,11

БФ 028

ВЕС 148

БФ 029

ВЕС 32

БФ 030

ВЕС 1,38

АГ 001

ВЕС 5,27/ РАЗМ 20,3
КР 2,0-2; 10,55-1

ВЕС 3,32/
КР 2,0-2; 10,4-1

АГ 002

ВЕС 9,72/ РАЗМ 18,7
КР 1,3-3; 1,5-6; 1,6-1;
1,8-2; 2,0-5; 2,5-6; 5,0-2

ВЕС 22/ КР 1,3-6; 1,5-14;
1,6-4; 1,8-4; 2,0-10; 2,5-18;
6,0-2; 5,0-2 КУШ 5*7,2-2

АГ 003

ВЕС 9,97/ КР 1,3-3;
1,5-7;1,6-2; 1,8-3;2,0-5;
2,5-9; 5,0-1; 6,0-1;
КУШ 5*7,2-1

ВЕС 8,35/ РАЗМ 18,7
КР 1,3-1; 1,5-4; 1,6-1;
1,8-1; 2,0-3; 2,5-2; 3,4-3;
МАРК 4*7-1

ВЕС 16,55/ КР 1,3-2; 1,5-32;
1,6-2; 1,8-2; 2,0-6; 2,5-4; 3,4-6
МАРК 3,5*6,5-4

ВЕС 7,14/ КР 1,5-11;
1,6-1; 1,7-8; 1,8-1;2,0-2;
2,5-2; 3,3-3; МАРК 3,5*6,5

АГ 004

ВЕС 10,12/ РАЗМ 18,7
КР 1,5-7; 1,6-1; 1,7-8;
2,0-3; 2,5-3; 3,4-4
МАРК 3,5*7-1

ВЕС 20/ КР 1,5-18; 1,6-2;
1,7-16; 2,0-10; 2,5-10;3,4-10;
МАРК 3,5*7-2

ВЕС 9/ КР 1,5-9;
1,6-1; 1,7-8; 2,0-6;
2,5-4; 3,4-5
МАРК 3,5*7-1

АГ 005

ВЕС 10,26/ РАЗМ 18
КР 1,5-8; 1,6-1; 1,7-5;
2,0-7; 2,2-3; 2,5-2
ПРИНЦ 5,5*5,5-1

АГ 006

ВЕС 20,5/ КР 1,5-16;
1,6-2; 1,7-14; 2,0-14;
2,2-12; 2,5-4;
ПРИНЦ 5,5*5,5-2
ПРИНЦ 4*4-2

ВЕС 9,19/ КР 1,5-8;
1,6-1; 1,7-7; 2,0-7;
2,2-6; 2,5-2;
ПРИНЦ 5,5*5,5-1
ПРИНЦ 4*4-1

ВЕС 3,69/ РАЗМ 16,2
КР 3,6-1

ВЕС 5,3/ КР 3,5-2

АГ 007

ВЕС 10/ РАЗМ 18,8
КР 1,5-4; 7,4-1

ВЕС 5,75/ КР 2,2-2; 7,4-2

ВЕС 1,82/ КР 2,2-1;
7,4-1

ВЕС 5,68/ РАЗМ 17,8
КР 1,1-3; 1,3-2; 1,5-7;
1,8-1 КУШ 6*8-1

АГ 008

ВЕС 6,64/ КР 1,1-2; 1,3-2;
1,5-6 КУШ 4,9*6,9-2

ВЕС 2,32/ КР 1,1-1; 1,3-1;
1,5-3 КУШ 4,9*6,9-1

АГ 009

ВЕС 11,27/ РАЗМ 16,9
КР 1,8-9

ВЕС 12,5/ КР 1,8-18

АГ 010

ВЕС 4,95/ КР 2,5-2;
3,4-2

ВЕС 1,36/ КР 2,5-1;
3,4-1

АГ 011

ВЕС 5,15/ РАЗМ 20,9
ТРИЛ 10*10-1

ВЕС 8/ ТРИЛ 11,2*11,2-2

АГ 012

ВЕС 6,2/ РАЗМ 21
КР 1,4-18

ВЕС 9,18/ КР 1,4-18

АГ 013

ВЕС 4,67/ РАЗМ 16,5
КР 1,1-6; ИЗУМ 3,1*4,35-1

ВЕС 7,35/ КР 1,1-12
ИЗУМ 3,1*4,35-2

АГ 014

ВЕС 5,65/ РАЗМ 18,25
КР 1,0-16; 1,3-11; 1,5-4

ВЕС 4,42/ КР 1,0-32;
1,3-10; 1,5-8

АГ 015

ВЕС 3,13/ РАЗМ 17,4
КР 1,9-5

ВЕС 3,73/ КР 1,9-10

АГ 016

ВЕС 4,37/ РАЗМ 18,8
КР 1,0-17 ЖЕМ 7,4-1

ВЕС 4,95/ КР 1,0-34
ЖЕМ 7,1-2

ВЕС 1,89/ КР 1,0-17
ЖЕМ 7,4-1

ВЕС 3,22/ РАЗМ 16,7
КР 1,3-3

АГ 017

ВЕС 5,08/ КР 1,3-6

ВЕС 4/ РАЗМ 16,4
КР 1,9-17

АГ 018

ВЕС 4,93/ КР 1,9-34

ВЕС 1,8/ КР 1,9-17

АГ 019

ВЕС 4,06/ РАЗМ 17
КР 1,4-3

ВЕС 3,66/ КР 1,4-6

АГ 020

ВЕС 4,63/ РАЗМ 16,8
КР 1,4-9

ВЕС 7,2/ КР 1,4-18

АГ 021

ВЕС 6,15/ РАЗМ 16,6
КР 1,7-1; 1,9-6

ВЕС 8,25/ КР 1,7-2; 1,9-12

ВЕС 3,62/ КР 1,7-1; 1,9-6

АГ 022

ВЕС 2,9/ РАЗМ 17,8
КР 2,2-3

ВЕС 3,98/ КР 2,2-6

АГ 023

ВЕС 4,16/ РАЗМ 17,75
КР 3,5-1

ВЕС 5,44/ КР 3,5-2

АГ 024

ВЕС 4,41/ РАЗМ 17,6
КР 2,5-5

ВЕС 3,13/ КР 2,5-10

АГ 025

ВЕС 5,92/ РАЗМ 19,6
ЖЕМ 7,2-1

ВЕС 9/ ЖЕМ 7,2-2

АГ 026

ВЕС 4,79/ РАЗМ 19,8
КР 1,0-2; 1,1-2; 1,2-2;
1,3-2; 1,4-2
ЖЕМ 7,8-1

ВЕС 7,9
КР 1,0-4; 1,1-4; 1,2-4;
1,3-4; 1,4-4
ЖЕМ 7,8-2

АГ 027

ВЕС 5,95/ КР 1,6-12;
1,8-2; 2,1-2

ВЕС 2,05/ КР 1,6-12;
1,8-2; 2,1-2

АГ 028

ВЕС 3,97/ РАЗМ 18,75
КР 1,7-12 ОВ 3,4*5,3

ВЕС 0,8/ КР 1,7-12
ОВ 3,4*5,3-1

ВЕС 4,35/ КР 1,7-24
ОВ 3,4*5,3-2

АГ 029

ВЕС 4,11/ РАЗМ 18
КР 1,6-2; 2,4-1

ВЕС 5,3/ КР 1,6-2; 2,4-2

АГ 030

ВЕС 4,48/ РАЗМ 17,9
1,2-4; 1,3-2 ОВ 3,8*6-1

ВЕС 6,56/ КР 1,2-4;
1,3-2 ОВ 3,8*6-2

АГ 031

ВЕС 3,67/ РАЗМ 17
КР 1,3-10

ВЕС 5,85/ КР 1,3-20

АГ 032

ВЕС 4,21/ РАЗМ 18
КР 1,1-2; 2,0-1

ВЕС 4,72/ КР 1,1-4;
2,0-2

АГ 033

ВЕС 5,96/ РАЗМ 17,75
КР 3,2-1

ВЕС 7,33/ КР 3,2-2

АГ 034

ВЕС 4,46/ РАЗМ 17,9
КР 2,4-1

ВЕС 7,02/ КР 2,4-2

АГ 035

ВЕС 3,72/ РАЗМ 18
КР 2,1-1

ВЕС 5,17/ КР 1,5-2

АГ 036

ВЕС 5,17/ РАЗМ 17,75
КР 2,5-1

ВЕС 5,35/ КР 2,5-2

АГ 037

ВЕС 3,81/ РАЗМ 17,9
КР 1,4-9

ВЕС 7,34/ КР 1,6-18

АГ 038

ВЕС 5,75/ РАЗМ 17,9
КР 2,7-1

ВЕС 10/ КР 5,0-2

АГ 039

ВЕС 3,06/ РАЗМ 16
КР 2,2-26

ВЕС 5/ КР 1,3-96

ВЕС 6,2/ КР 1,6-22; 1,8-58
2,0-6

ВЕС 2,53/ КР 2,5-14; 3,3-2

АГ 040

ВЕС 3,47/ РАЗМ 17,3
КР 1,35-7
МАРК 3,3*7,4-3

ВЕС 6,72/
КР 1,4-14
МАРК 3,2*9,5-6

ВЕС 2,37/ КР 1,4-7
МАРК 3,2*9,5-3

АГ 041

ВЕС 8,24/ РАЗМ 20,75
КР 1,4-8
ЖЕМ 4,4-1

ВЕС 12,07/ КР 1,4-16
ЖЕМ 4,4-2

АГ 042

ВЕС 5,5/ РАЗМ 21
КР 1,8-2 ЖЕМ 4,4-1

ВЕС 8,1/ КР 1,8-4
ЖЕМ 4,4-2

АГ 043

ВЕС 6,04/ РАЗМ 20,9
КР 1,8-8 ЖЕМ 5,6-1

ВЕС 6/ КР 1,8-8
ЖЕМ 5,6-2

АГ 044

ВЕС 6,94/ РАЗМ 6,94
КР 1,8-6 ЖЕМ 4,6-1

ВЕС 9,07/ КР 1,8-12
ЖЕМ 4,6-2

АГ 045

ВЕС 6,6/ РАЗМ 20,45
КР 1,6-2 ЖЕМ 5,0-1

ВЕС 8,65/ КР 1,9-4
ЖЕМ 4,8-2

АГ 046

ВЕС 7,8/ РАЗМ 21,15
КР 1,2-12 ЖЕМ 4,8-1

ВЕС 11,47/ КР 1,2-26;
1,4-2 ЖЕМ 4,8-2

АГ 047

ВЕС 6,93/ РАЗМ 20,6
КР 1,0-2; 1,1-10; 1,2-12
ЖЕМ 5,4-1

ВЕС 5,88/ КР 1,0;1,11-10;
1,2-24 ЖЕМ 5,4-2

АГ 048

ВЕС 6/ РАЗМ 20,5
КР 1,5-14 ЖЕМ 4,6-1

ВЕС 6,09/ КР 1,5-14
ЖЕМ 4,6-2

АГ 049

ВЕС 8,02/ РАЗМ 20,3
КР 1,1; 1,2-24
ЖЕМ 4,4-1

ВЕС 8,16/ КР 1,0-70
ЖЕМ 4,6-2

АГ 050

ВЕС 7,77/ РАЗМ 20,6
КР 1,2-33 ЖЕМ 5,6-1

ВЕС 9,72/ КР 1,2-66
ЖЕМ 5,9-2

АГ 051

ВЕС 7,61/ РАЗМ 20,6
КР 1,2-14 ЖЕМ 6,5-1

ВЕС 10,07/ КР 1,2-27
ЖЕМ 6,5-2

ВЕС 6,4/ КР 1,2-12; 1,3-7
ЖЕМ 7,4-1

АГ 052

ВЕС 6,32/ РАЗМ 20,6
КР 1,5-8 ЖЕМ 5,6-1

ВЕС 12,38/ КР 1,4-16
ЖЕМ 5,6-2

АГ 053

ВЕС 5,55/ РАЗМ 21
КР 1,4-20 ЖЕМ 6,6-1

ВЕС 8,09/ КР 1,4-40
ЖЕМ 6,,7-2

АГ 054

ВЕС 4,66/ РАЗМ 21
КР 1,4-42 ЖЕМ 6,0-1

ВЕС 7,95/ КР 1,4-46
ЖЕМ 6,0-1

АГ 055

ВЕС 6,55/ РАЗМ 20,6
КР 1,5-6 ЖЕМ 4,7-1

ВЕС 7,9/ КР 1,8-12
ЖЕМ 4,4-2

АГ 056

ВЕС 7,78/ РАЗМ 17,8
КР 1,5-11; 4,6-1

ВЕС 9,76/ КР 1,5-22;
4,8-2

АГ 057

ВЕС 9,83/ РАЗМ 19,8
КР 1,1-18; 3,4-1

ВЕС 8,66/ КР 1,2-36

АГ 058

ВЕС 3,47/
РАЗМ 20,75
ПРИНЦ 3*3-1

ВЕС 9,29/
ПРИНЦ 2,5*2,5-2

АГ 059

ВЕС 4,12/ РАЗМ 20,8
КР 1,5-10; 3,4-1

ВЕС 7,88/ КР 1,4-20;
4,4-2

АГ 060

ВЕС 4,08/ РАЗМ 20,75
КР 3,4-1

ВЕС 9,21/ КР 3,9-2

АГ 061

ВЕС 5,44/ РАЗМ 21
КР 3,2-1

ВЕС 9,43/ КР 3,8-2

АГ 062

ВЕС 5/ РАЗМ 21
КР 3,1-1

ВЕС 5,33/ КР 2,9-2

АГ 063

ВЕС 5,51/ РАЗМ 21
КР 1,1-11; 1,4-28; 3,4-1

ВЕС 10,64/ КР 1,4-60;
1,5-8; 3,4-2

АГ 064

ВЕС 8,21/ РАЗМ 21
КР 3,4-1

ВЕС 8,41/ КР 2,7-2

АГ 065

ВЕС 6,09/ РАЗМ 17,85
КР 1,4-11; 3,0-1

ВЕС 9,58/ КР 1,5-22;
3,8-1

АГ 066

ВЕС 5,26/ РАЗМ 20,5
КР 1,2-19

ВЕС 7,21/ КР 1,2-38

АГ 067

ВЕС 8,46/ РАЗМ 21
КР 3,9-1

ВЕС 9,15/ КР 3,4-2

АГ 068

ВЕС 6,44/ РАЗМ 15,75
КР 3,3-1

ВЕС 7,24/ КР 3,3-2

АГ 069

ВЕС 16,22/ РАЗМ 19,5
КР 1,5-30
МАРК 9,5*26-1

ВЕС 16,78/ КР 1,4-14
МАРК 7*14

АГ 070

ВЕС 3,56/ РАЗМ 18,45
КР 2,0-6; 2,4-1

ВЕС 6,44/ КР 2,0-12
КР 2,4-1

АГ 071

ВЕС 8,15/ РАЗМ 19,4
КР 1,2-6

ВЕС 11,7/ КР 1,2-12

АГ 072

ВЕС 7,69/ РАЗМ 16,75
КР 1,5-25
ПРИНЦ 4,5-2

ВЕС 2,15/ КР 1,5-25
ПРИНЦ 4,5-2

АГ 073

ВЕС 12,55/ РАЗМ 18,6
КР 1,6-24; 2,2-1; 2,4-1; 2,6-1

ВЕС 12,55/ КР 1,6-48
2,2-2

АГ 074

ВЕС 10/ РАЗМ 17
КР 1,3-20; 1,6-16
2,5-1; 2,8-1

ВЕС 14,26/ КР 1,3-40;
1,4-32; 2,5-2; 2,8-2

ВЕС 5,67/ КР 1,3-27;
1,4-16; 2,5-1; 2,8-1

АГ 075

ВЕС 9/ РАЗМ 18,3
КР 1,4-34; 1,5-13; 2,5-2;
3,4-1

ВЕС 11,78/
КР 1,4-70; 1,5-24; 2,5-2;
3,0-2

ВЕС 5/ КР 1,4-42; 1,5-12;
2,5-1; 3,0-1

АГ 076

ВЕС 14,91/ РАЗМ 18
КР 1,4-20; 1,5-75; 1,6-11;
1,7-2; 1,8-2

ВЕС 19,85/ КР 1,4-50;
1,5-150; 1,6-22; 1,7-4;
1,8-4

ВЕС 8,81/ КР 1,4-20; 1,5-75;
1,6-11; 1,7-2; 1,8-2

АГ 077

ВЕС 6,71/ РАЗМ 18
КР 1,6-18; 2,2-4; 2,7-1

ВЕС 5,88/ КР 1,6-36; 2,2-8;
2,7-2

ВЕС 6,52/ КР 1,4-7;
1,6-10; 1,7-8; 2,2-4;
2,7-1

АГ 078

ВЕС 5,02/ РАЗМ 18
КР 1,5-69; 1,6-10
МАРК 2,6*4,7-1

ВЕС 5,02/ КР 1,5-138
МАРК 2,6*4,7-2

ВЕС 3,7/ КР 1,4-7; 1,5-69;
МАРК 2,6*4,7-1

АГ 079

ВЕС 4,5/ РАЗМ 18
КР 1,5-40; 1,8-10; 2,0-8;
3,6-1

ВЕС 7,51/ КР 1,5-70;
1,6-4; 1,7-22; 2,0-26;
3,5-4

АГ 080

ВЕС 4,8/ РАЗМ 20
КР 1,1-4; 1,2-2; 1,3-2;
1,4-2 ЖЕМ 8-1

ВЕС 7,44/ КР 1,1-8;
1,2-4; 1,3-4; 1,4-4
ЖЕМ 8-2

АГ 081

ВЕС 6/ РАЗМ 19,75
КР 2,7-1
МАРК 2,5*5-3
ЖЕМ 3,5-3

ВЕС 5,55/ КР 2,7-2
МАРК 2,5*5,2-6
ЖЕМ 3,6-6

АГ 082

ВЕС 3,57/ РАЗМ 15,8
КР 3,4-2

ВЕС 4,16/ КР 4,0-2

АГ 083

ВЕС 4,41/ РАЗМ 17,2
КР 1,2-72
ЖЕМ 6,8-2

ВЕС 4,52/ КР 1,2-31
ЖЕМ 6,8-2

ВЕС 1,74/ КР 1,2-147

АГ 084

ВЕС 6,96/ РАЗМ 18
КР 15,8-1

ВЕС 7,97/ КР 13,7-2

АГ 085

ВЕС 5,95/ РАЗМ 18,75
КР 2,4-8

ВЕС 6,18/ КР 2,2-22

АГ 086

ВЕС 5,6/ РАЗМ 18,4
КР 2,2-8

ВЕС 4,68/ КР 2,2-10

АГ 087

ВЕС 2,14/ РАЗМ 18
ОВ 4,0*5,0-1

ВЕС 1,86/ ОВ 4,0*5,0-1

АГ 088

ВЕС 13,88/ РАЗМ 22,1
КР 2,5-1

ВЕС 32/ КР 2,7-2

ВЕС 27

ВЕС 27/ КР 2,5-1

АГ 089

ВЕС 25,5/ КР 3,2-1

ВЕС 22,3/ КР 3,1-2

ВЕС 19,3

ВЕС 25/ КР 2,5-1

АГ 090

ВЕС 19,56/ РАЗМ 22
КР 2,5-3

ВЕС 24,35/ КР 2,5-6

ВЕС 17,98/ КР 2,4-3

ВЕС 22,8/ КР 2,5-3

АГ 091

ВЕС 6,86/ РАЗМ 18,4
КР 1,4-4

ВЕС 3,52/ КР 1,4-4

АГ 092

ВЕС 9,54/ РАЗМ 18,9
КР 1,4-10

ВЕС 4,28/ КР 1,4-10

АГ 093

ВЕС 7,75/ РАЗМ 18
КР 1,0-1; 1,5-1

ВЕС 4,45/ КР 1,0-1;
1,5-1

АГ 094

ВЕС 8,16/ РАЗМ 18,5
КР 1,2-2; 1,5-1; 1,6-1

ВЕС 4,58/ КР 1,2-2; 1,5-1;
1,6-1

АГ 095

ВЕС 8,96/ РАЗМ 18,5
КР 1,4-2; 1,6-2

ВЕС 5,21/ КР 1,4-2;
1,6-2

АГ 096

ВЕС 10,8/ РАЗМ 18
КР 1,7-3

ВЕС 12,92/ КР 1,7-6

АГ 097

ВЕС 5,68/ КР 1,7-2

ВЕС 10,5/ РАЗМ 18,5
КР 1,8-1

ВЕС 6,31/ КР 1,8-1

ВЕС 14,3/ КР 1,8-2

АГ 098

ВЕС 5,93/ РАЗМ 18,5
КР 3,0-1

ВЕС 3,52/ КР 3,0-1

АГ 099

ВЕС 10,65/ РАЗМ 18,55
КР 1,0-6

ВЕС 8,6/ РАЗМ 18,35
КР 1,2-6

АГ 100

ВЕС 8,2/ РАЗМ 18,55
КР 1,2-4

ВЕС 12,75/ КР 1,2-4

АГ 101

ВЕС 9,42/ РАЗМ 18,5
КР 1,5-7

ВЕС 4,28/ КР 1,2-4

АГ 102



ВЕС 7,73/ РАЗМ 18,15
КР 1,3-3

ВЕС 3,53/ КР 1,3-3

АГ 103



ВЕС 8,65/ РАЗМ 18,45
КР 2,2-1

ВЕС 6,7/ КР 2,2-1

АГ 104

ВЕС 6,4/ РАЗМ 18,45
КР 1,0-3

АГ 105

ВЕС 8,4/ РАЗМ 18,6
КР 1,0-1; 1,3-1; 1,55-1